

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

3.1 10 2006 г.

Дом № 19 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Фрунзе

Домоуправление № города Жалпы 000, Жилищное РСУ № 8

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен кирпиче

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Варикова Е. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Мельникова Е. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания не удовлетв. - нет решения собств

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания не удовлетв. нет решения собств

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Тарушанская 195

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство удовлетв

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Дом в эксплуатации в осенне-зимний
2016-17г. удовлетв. пошев.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Родина Е. В.

Молойкова Е. В.

кв. 15