

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

4 октября 2016 г.

Дом № 5 или строение (корпус)
по ул. (пер.) Дружбы
Домуправление № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала тех. подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родионов Е.Е.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза
в присутствии техника Молотковой Е.И произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворяет.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворяет. тех. этаж

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания не удовлетворяет. Балконные козырьки и плиты балконов пожарных лестниц - нет решения собствен.

д) входные двери и оконные переплеты

е) подвальные помещения удовлетворяет. тех. подвал

ж) отмостка вокруг здания не удовлетворяет нет решения собств.

з) система центрального отопления удовлетворяет.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Утваргинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворяет.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетвор

м) электрохозяйство удовлетвор

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Дом к эксплуатации в осенне - зимний 2016-17г
необходим гашев.

Председатель комиссии

Родинка 2.2

Члены комиссии Сел. мастер.

Модоликова Е.Ф

№ 40

Инамтова А.Ф.