

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

17 октября 2006 г.

Дом № 13 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Новоселовская

Домуправление № города Балуев

## Общие сведения по строению

Год постройки 1957 материал стен сборно-каркасный

Число этажей 1 наличие подвала —

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родина Е.Б  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Калединой Н.И произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания удовл

д) входные двери и оконные переплеты удовл

е) подвальные помещения

ж) отмостка вокруг здания не удовл  
нет решеток сбоку здания

з) система центрального отопления удовл

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

уровне

м) электрохозяйство. \_\_\_\_\_

уровне

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

#### Выводы и предложения.

Доц в отложила осенне Зимнее  
период 2016-2017 годов.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Иванов т.б  
Балев Балев т.и