

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

31 октября 2006 г.

Дом № 20 или строение (корпус)
по ул. (пер.) Новошеборовская
Домоуправление № города Калуга ООО Жилищное РЭУ № 8

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родионов Р. Е.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Левенграа М. В.

и членов местного комитета профсоюза
в присутствии техника Марковой Е. Ч произвела проверку готовности к эксплуатации в
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша берегется как решено

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания неудовлетворительно. козырек гвн то, нарушенны балконы
пожарной лестницы - нет решений собрать.

д) входные двери и оконные переплеты

е) подвальные помещения удовлетворительно.

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительно.

з) система центрального отопления удовлетворительно.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Новошеборовская

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

удовлетвор

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечено

Выводы и предложения.

*Результат экспертизы зданий
населен. пункта 2016-го года*

кв № 11

Председатель комиссии

Члены комиссии

Лебедев

Лебедева И. В.

Горячев Ю. С.

Мосеевой Кати Е. И.