

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

7 октября 2006 г.

Дом № 18/2 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Октябрьская

Домоуправление № города Колтуха ООО "Жилищное РДУП"

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен кр. панели.

Число этажей 9 наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родиной 2.6.,
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника произвела проверку готовности к эксплуатации в
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительно.

б) чердачное помещение и его вентиляция тех. этаже. удовлетворительно.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительно.

г) фасад здания не удовлетворительно. треб. решения о нет решения
соседственников.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно.

е) подвальные помещения

ж) отмостка вокруг здания не удовлетворительно. нет решения собств.

з) система центрального отопления удовлетворительно.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Шахтеров 3

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно.

л) отопительные печи; в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство удовлетвор.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Дом к эксплуатации в осенне-зимний
период 2016-17 г.г. годов

Председатель комиссии

Родина З. Е.

Члены комиссии

Макеевка С. И.