

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

26. октября 2016 г.

Дом № 96 или строение (корпус)  
по ул. (пер.) Северная  
Домоуправление № города Капито 000, Жилищное РЭУ № 8

## Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен кр. гранитный.  
Число этажей 5 наличие подвала пах. подполье

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ворониной З. Е.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Родионова Н. А.

и членов местного комитета профсоюза  
в присутствии техника Манойковой Е. Н произвела проверку готовности к эксплуатации в  
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:  
а) крыша неудовлетворительна из-за отсутствия кровельных материалов и отсутствия кровельного листа  
включенного в план капремонта 2017г.

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительны.

г) фасад здания удовлетворителен.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительны.

е) подвальные помещения 7/х коридоров

ж) отмостка вокруг здания

з) система центрального отопления удовлетворительна

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло дп. Установка 3

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительны,

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) установка

м) электрохозяйство установка

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечено

Выводы и предложения.

Дом к эксплуатации в осенне-зимний  
период до 16-17 г. гашев.

Председатель комиссии

М. Родина Е. Е.

Члены комиссии

Макеев Е. П.

кв. 2

Макеев - Давидочкина Н. А.