

# А к т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

21 октября 2006 г.

Дом № 11к или строение (корпус) 1  
по ул. (пер.) Тарутинская  
Домоуправление № города 8, г. Хасуда

## Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпичный  
Число этажей 5 наличие подвала —

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родионова Г. В.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Чураков А. Н.

членов местного комитета профсоюза  
в присутствии техника Калединка В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша не удобы (протекает нет)  
недостроенное прошлое до 17-

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удобы

д) входные двери и оконные переплеты удобы

е) подвальные помещения —

ж) отмостка вокруг здания не удобы (нет решеток  
засыпаний)

з) система центрального отопления удобы

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

Ф. "Малкин"

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удобы

л) отопительные печи; в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

*удове*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечите*

#### Выводы и предложения.

*Результаты проверки в осенне-зимний  
период 2016-2017 года готов*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

*Родионов А.В.*

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*Байдаров Магеримов А.И.*

*№ 31 в Чургаков А и кел*