

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

14 октября 2006 г.

Дом № 186 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Тарутинская

Домуправление № города 8, г. Балуто.

Общие сведения по строению

Год постройки 1975 материал стен из блоков

Число этажей 5 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера упраления домами Родина Г.Б.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Моглова С.М.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Тарасина А.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удобы

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

техническое исправное со временем

г) фасад здания Не удоб

нем рушнее собственников

д) входные двери и оконные переплеты технические исправное со временем

е) подвальные помещения удобы

ж) отмостка вокруг здания техническое исправное со временем

з) система центрального отопления технические исправное со временем

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

Тарутинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

технические исправные со временем

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство техническое исправное все погашено

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Обеспечено

Выводы и предложения.

Дом в теплую погоду осенне-зимней
переход 2016 - 2017 г. годов

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Ильин Г.В.
Родина Г.В.
Байдакова В.И.
Асогалова Р.Н.