

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 200 .. г.

Дом № 4 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Врудовая

Домоуправление № города 8 г Калуга МУ УРДУ № 8

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен кр. панель

Число этажей 5 наличие подвала т.ч подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родионов Г.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Троицкий А.В.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Рудовкин О.А произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло наработ

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) учтены.

м) электрохозяйство учтено.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему и целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Дан и Эксплуатация в осенне-зимний период 2017-18 г.г.

Председатель комиссии Родина Г.Е.

Члены комиссии Сергей Сабоиников

Абдул Гайчуков А.В.