

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 20.10 2007 г.

Дом № 10 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Фрунзевск

Домоуправление № города 8 г. Ташкент

Общие сведения по строению

Год постройки 1994/95 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Пуримо 2.6

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Мухомов 3.5

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Валентиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка вокруг здания не удовл. / нег. решением собственника;

з) система центрального отопления технически не исправное
восстановлено

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

Ташкентская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

технически не исправное восстановлено

Всего пачка:

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовы

м) электрохозяйство технические исправные состояние

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения.

Работы в текущем периоде выполнены качественно
период 2017-2018 гг.

Председатель комиссии

Члены комиссии

А. Басар

Родина Г.В.
Колесникова В.Н.
Кликушкин

Председатель Совета дома: