

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

14.10

2007 г.

Дом № 17 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Таруновки

Домоуправление № города 8 г. Казани

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Роденко Л.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

Мардарьевой В.Т.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Калединой О.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша технически исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты _____

е) подлальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания не удов. / нет решения собственника

з) система центрального отопления технически исправное состояние

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

Таруновский кот. 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газопровод (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удов.

м) электрохозяйство технически исправное состояние

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения.

Работы в текущем сезоне - зимней период 2014-2015 г годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

Болеслав

Родина Г.В.
Болеслав Г.В.

Председатель совета дома: Марьян