

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

13 октября 2004 г.

Дом № 6 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Ярцевская
Домуправление № города № 8 г. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1990 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рогиной ТЕ
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Чубуковой РВ

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Смирновой М произвела проверку готовности к эксплуатации в
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительна

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удовлетворительен

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительны

е) подвальные помещения удовлетворительны

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительна (решетка решетка)

з) система центрального отопления удовлетворительна

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло не проверено 1998

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительны

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) годы

м) электрохозяйство годы

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Ранее установленный в течение-дешевле
период 2017-2018 г. готов

Председатель комиссии

Бр Рогине ГЕ

Члены комиссии

Бр Смирнова АД

квзо

Бр Чубукова РВ