

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

18.10

2007 г.

Дом № 7 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Тарумовская
Домоуправление № города 8 г. Коломна

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родина Т.В.
членов комиссии, представители общественного домового комитета Евсеева Т.И.

и членов местного комитета профсоюза
в присутствии техника Тарумовой В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша не удовл / прочность нет/ Краткосрочное прогрессивное

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удовл

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения техническое удовл

ж) отмостка вокруг здания не удовл / нет решетчатого саблевидного

з) система центрального отопления техническое исправное соединение

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Тарумовская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные технические исправное соединение

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ удове

м) электрохозяйство техническое исправное
состояние

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в дниг на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Обеспечен

Выводы и предложения.

РД.0. в эксплуатирующемся здании - функции
период 2014 - 2018 г. годов

Председатель комиссии

Балабан

Председатель

Балабанова

Члены комиссии

Григорович Симонова
Елена