

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

18 октября 2084 г.

Дом № 9 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Ярмилка
Домуправление № города № 2, Консул

Общие сведения по строению

Год постройки 1985 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Роженой ЕВ
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Кацашовой ЕВ

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Стародомовой МБ произвела проверку готовности к эксплуатации в
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания неудов. выборочно битоком и погароком из
битоком - нет решения собств.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения так же лучше удов.

ж) отмостка вокруг здания не удов. нет решения собств

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Барумтешекое 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) установка

м) электрохозяйство установка

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечение

Выводы и предложения:

Ранее не имевшие в течение прошлого периода 2014-2015 г. годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

1058

Рогачё ТЕ
Смирнова ИВ
Кондратова ЕВ