

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 9 октября 2007 г.

Дом № 10 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Мельниковская

Домуправление № города 18 с. Канчи

## Общие сведения по строению

Год постройки 1944 материал стен кр. панели.

Число этажей 5 наличие подвала тех. подвалов

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Григорий ЕВ  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Мельков РИ

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техник Смирновой М произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша *удоб.*

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания *удоб.*

д) входные двери и оконные переплеты *удоб.*

е) подвальные помещения *тех. подвалы удоб.*

ж) отмостка вокруг здания *удоб.*

з) система центрального отопления *удоб.*

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло *Барумтешево 198*

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные *удоб.*

л) отопительные печи в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) установлено.

м) электрохозяйство установлено.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц запасено

Выводы и предложения.

*Дома с теплоснабжающим в осенне-зимний  
сезон 2014 - 2015 годов*

Председатель комиссии

*Григорьев ЕС  
ББ*

*Григорьев ЕС*

Члены комиссии

*№ 36*

*Смирнова А.Ю.  
Нагайбакова В.И.*