

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 23. 10 2007 г.

Дом № 17 или строение (корпус)
по ул. (пер.) Левобережная
Домуправление № города 8 г. Болди

Общие сведения по строению

Год постройки 1974 материал стен бр. паклонный
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родина Г.В.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета
Басильева И.Р.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Корниловой В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша техническое исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания удобе

д) входные двери и оконные переплеты удобе

е) подвальные помещения удобе

ж) отмостка вокруг здания удобе

з) система центрального отопления техническое исправное состояние

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

Тарбуланова 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

технические исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

Уголь

м) электрохозяйство *техническое искровое
состоиние*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Обеспечек

Выводы и предложения.

*Результаты инспекционного осмотра жилых
период 2017-2018 годов.*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*Н
Бандр*

*Родина 26
Баладинова Н.*

*Председатель совещания: Васильев, А.И.
р/н*