

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 3.10 2007 г.

Дом № 3 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Альбогас
Домоуправление № города 8 г. Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1995 материал стен кирпич
Число этажей 6 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родина Т.В.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Рыбакова Н.Н.

и членов местного комитета профсоюза
в присутствии техника Багацкой В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

I. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удобе

б) чердачное помещение и его вентиляция удобе

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

удобе

г) фасад здания удобе

д) входные двери и оконные переплеты удобе

е) подвальные помещения удобе

ж) отмостка вокруг здания не удобе / нет решетчатого ободьевенного

з) система центрального отопления может ещенее исправление
составлено

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

Тарусского 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

технические не котельное все исправлено

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) без срока утёс

м) электрохозяйство технически исправное
состояние

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения.

Были в эксплуатации осенне-зимний
период 2017-2018 г.г. годов

Председатель комиссии

Гайдук

Родина 2.8
Касарин 84

Члены комиссии

Председатель совета долга: Гайдук Родина НИ