

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

12.10 2002 г.

Дом № 10 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Пролетарское
Домоуправление № города 8 г. Дзержинск

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала -

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родина 2.8
членов комиссии, представителя общественного домового комитета
Юсупова В.Р.

и членов местного комитета профсоюза
в присутствии техника Колесной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша технически исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция удобе

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -

г) фасад здания удобе

д) входные двери и оконные переплеты удобе

е) подвальные помещения удобе

ж) отмостка вокруг здания не удобе (нет решеток сливного отверстия)

з) система центрального отопления технически исправное
отопление

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло удобе

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удобе

лич. речи.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газожеды (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовс

м) электрохозяйство термоателье игровое сооружение

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас и дни на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечено

Выводы и предложения.

Дом в теплая машино асерсе - регионе
период 2017-2018г годов

Председатель комиссии

Григор

Родина 2.2
Кагодино 64

Члены комиссии

1645

Тщесающее сокращение дома

ОМ-Шурик