

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

5 октября 2004 г.

Дом № 6 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Троицкая

Домуправление № города 18 г Канаш

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рогиной ЕЕ
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Чубиржиной РИ

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Смирновой № произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыши удов

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания удов

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания штуков. нет решений сдать

з) система центрального отопления удов

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Прилз

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовы

м) электрохозяйство удовы

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Всё в эксплуатации в течение-режиме
период 2017 - 2018 г. годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

Родионов ГЕ
Смирнова АБ
Чубиркона РИ
Яковская А.М.

№ 116
№ 110

ФА
ФА