

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

10. 10 2007 г.

Дом № 111 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Тарутинская

Домоуправление № города 8

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Подпись 26

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Чуряков А.Н.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Коголиной В.И произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша не удовлетворяет нормам

краткосрочная кровля заменена 2018г.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удовлетворяет

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворяют

е) подвальные помещения удовлетворяют

ж) отмостка вокруг здания не удовлетворяет требований

з) система центрального отопления техническое исправное
состоит

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

не имеется

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

техническое исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) — уголь

м) электрохозяйство техническое исправное
состоющее

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Обеспечено

Выводы и предложения.

Дом в текущем состоянии - годен
период 2017-2018г голов.

Председатель комиссии

Галеев

Радченко Г.З
Радченко В.Н

Члены комиссии

Радченко Г.З
Радченко В.Н