

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 17.10 2007 г.

Дом № 144 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Тарутинская

Домуправление № города 1 г. Голути

Общие сведения по строению

Год постройки 1990 материал стен кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радченко Г.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Борисенок В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша не удовл. кроша ее

краткосрочное прогревание до 1018-

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления техническое исправное
состояние

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

Горячка

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

Техническое исправное состояние

б) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

Уфы

м) электрохозяйство техническое исправное состояние

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечено

Выводы и предложения.

Роль в эксплуатации сезона - начало
периода 2017-2018 годов.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И
Багаев -
Миц

Родина 28
Богданова В.Н.
Богданова Р.Н.