

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

18. 10 2007 г.

Дом № 184 или строение (корпус)  
по ул. (пер.) Тарутинская  
Домуправление № города 8 г. Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1934 материал стен кирпичный  
Число этажей 5 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родина 2 б  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета  
Мареева Е. В.

и членов местного комитета профсоюза  
в присутствии техника Гагариной Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в  
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания не удовл / нет российского облицовочного камня

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения —

ж) отмостка вокруг здания —

з) система центрального отопления техническое не правильное исполнение

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

Тарутинский 198

к) тепловые элевиторные узлы и бойлерные

технические исправное исполнение

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) Уголь

м) электрохозяйство техническое и гигиеническое осмотрение

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запись в дневнике на систему и цепь)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Обеспечено

Выводы и предложения.

Результаты технического осмотра - зданий  
период 2017-2018 г.г.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Бондарев

Родченко 2.6  
Бондаренко В.Н.

Председатель комиссии Бондарев (Мареева)