

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 10. 10 2017 г.

Дом № 186 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Тарутинская

Домоуправление № города 8 г. Полудно

Общие сведения по строению

Год постройки 1975 материал стен кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радина Г.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Кослова Е.М.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Валдиной И.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования;

а) крыша удобн

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

удовн.
г) фасад здания не удовн

д) входные двери и оконные переплеты удовн

е) подвальные помещения удовн

ж) отмостка вокруг здания удовн

з) система центрального отопления техническое исправное
востановлено

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

Тарутинская 186

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

техническое исправное востановлено

бен. газо

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газопроводы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

удовл

м) электрохозяйство технически исправное соответствие

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения.

Поли в межсезонье осежно-зимний период 2014-2015 годов

Председатель комиссии

Галеев

Рудина 2.8
Боледина В.Н.

Члены комиссии

Председатель колхоза домо:
№ 63 Бонд-Белова В.А.