

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

26. 10

200 г.

Дом № 188 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Тарутинская

Домуправление № города 8 г. Запорожье

Общие сведения по строению

Год постройки 1974 материал стен кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Редиско 2.6

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Ульяненко А. С

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Калединой А.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша не удовлетворяет нормам
(требует капитального ремонта)

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания не удовлетворяет нормам
(требует капитального ремонта)

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворяют

е) подвальные помещения удовлетворяют

ж) отмостка вокруг здания не удовлетворяет нормам
(требует капитального ремонта)

з) система центрального отопления удовлетворяется

(требует капитального ремонта)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

Тарутинская 198

к) тепловые зневаторные узлы и бойлерные

удовлетворяют

бен. генер.
л) отопительные печи в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удове

м) электрохозяйство не удове /погнитавшись/ можно/

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(оказать запас в дниах на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечено

Выходы и предложения.

Роль в эксплуатации жилого здания-жилой
период 2017-2018г годов

Председатель комиссии

ст Арсако Г.В.
Балагут-Городко В.Н.

Члены комиссии

Председатель нового зала: Ученик А.С. Стры