

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 17. 10 2007 г.

Дом № 194 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Тарутинская

Домоуправление № города 8 г. Йошкар-Ола

## Общие сведения по строению

Год постройки 1945 материал стен кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала да

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами

Родиной Т.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Фетисов Т.В.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Балдиной В.Н произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удобе

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания удобе

д) входные двери и оконные переплеты удобе

е) подвальные помещения удобе

ж) отмостка вокруг здания удобе

з) система центрального отопления технически исправное  
состояние /план капитального ремонта/

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

Тарутинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) годы

м) электрохозяйство техническое исправное состояние

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечено

Выводы и предложения.

Район в желчущем состоянии осенне-зимний  
период 2017-2018 г.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Балаганов

Родина 2.8  
Коледова А.И.

Председатель совета дома № 7 Фомичев В.В.