

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

17 октября 2004 г.

Дом № 200 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Марутинская

Домуправление № города 18 г.Мичуринск

Общие сведения по строению

Год постройки 1974 материал стен кр. панель

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рогинской ТЕ
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Седышева ИИ

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Смирновой МА произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша *удов.*

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания *удов.*

д) входные двери и оконные переплеты *удов.*

е) подвальные помещения *не удов. требуется утеплить верхние*

ж) отмостка вокруг здания *удов.*

з) система центрального отопления *удов.*

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло *Марутинская 188*

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные *удов.*

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ *удобы*

м) электрохозяйство _____ *удобы*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц *обеспечено*

Выводы и предложения.

*Факт о неиспользовании бюджетных ресурсов
период 2014-2018 г. годов*

Председатель комиссии

Члены комиссии

рб5к

*Рогине ГЕ
Смирнова ЛБ
Седышева АД*