

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 19 октября 2017 г.

Дом № 102 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Баруминская

Домуправление № города № 8 г. Кашин

Общие сведения по строению

Год постройки 1974 материал стен кф. панель

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рожновой ГЕ
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Михайловой ЛВ

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Смирновой НБ произвела проверку готовности к эксплуатации в
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительна

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удовлетворительен

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительны

е) подвальные помещения тех. подвалы удовлетворительны

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительна

з) система центрального отопления удовлетворительна

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Баруминская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительны

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлет

м) электрохозяйство удовлет

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

*Результаты проверки в сенне-зимний
период 2014-2015 г. годов*

Председатель комиссии

Григорьев

Рогине ГЕ

Члены комиссии

кв4

Дубровина

Смирнова ЛТ

Макланова ЛД