

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. октябрь 2067 г.

Дом № 52 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Городище

Домуправление № города Калуга 000, КИРЭУ IV8

Общие сведения по строению

Год постройки 1930 материал стен Кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Борисов Г.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техники Фролова ОН произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удобств.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удобств.

г) фасад здания удобств.

д) входные двери и оконные переплеты удобств.

е) подиальные помещения удобств., подле порог

с дверью, кед двери на входе

ж) отмостка вокруг здания неудобн / нет решетки садовь)

з) система центрального отопления удобств.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло (небо) техника

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удобств.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство установка.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в дниах на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением). _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обещано

Выводы и предложения.

Дом и техника чист в осенне-зимний период готов 2017-18 г.

Председатель комиссии

Родина Г.Е

Члены комиссии

Фёдоров А.А.

КВ. 55 Торубаев О.И.