

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь 20XX г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Махтюров
Домуправление № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1861 материал стен Кирпич
Число этажей 4 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рогожин Е.Е.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Тарасевич Р.И.

и членов местного комитета профсоюза.

в присутствии техника Фурмана ОН произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удобоч.,

б) чердачное помещение и его вентиляция удобоч.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания _____

д) входные двери и оконные переплеты удобоч.

е) подвалные помещения удобоч.

ж) отмостка вокруг здания неудобл.

з) система центрального отопления удобоч.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Махтюров З

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удобоч.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) установлено

м) электрохозяйство установлено.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

*Дом № 11 начатый в осенне-зимний
период 2014-18 г готов*

Председатель комиссии

Б. Родина Е.Е.

Члены комиссии

А.Родин И.И.

М.Гарасев Г.И.