

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь 2067 г.

Дом № 15 или строение (корпус)
по ул. (пер.) пр. Малинина
Домоуправление № города 8 г Калуга №, НРЭУ № 8

Общие сведения по строению

Год постройки 1990 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала тех. изучение

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родионов Г.Е.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Козловой А.Н.

и членов местного комитета профсоюза
в присутствии техника Фролова О.А произвела проверку готовности к эксплуатации в
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв (тех изучен.)

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения тех изучение удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания неудовл. (нет решения собственни)

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ГРМ

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи; в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) установка

м) электрохозяйство установка

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обещано

Выводы и предложения.

Решение эксплуатирующей части в осенне-зимний период 2017-18 г.г.

Председатель комиссии

Горюхин Е.Е.

Члены комиссии

Федоров О.А.

Козырев А.Н.

№ 30 в Челябинске 21.11