

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 3 октября 2004 г.

Дом № 11 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) п. Моговский _____

Домоуправление № города № 2. Алматы _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен кр. панели _____

Число этажей 5 наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Дармашев ТЕ _____

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Лушмовой ЕВ _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Спиридоновой ЛБ произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удобн. _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удобн. _____

г) фасад здания удобн. _____

д) входные двери и оконные переплеты удобн. _____

е) подвальные помещения тех. подполье удобн. _____

ж) отмостка вокруг здания удобн. _____

з) система центрального отопления удобн. _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Тарутинская 198 _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удобн. _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовы.

м) электрохозяйство удовы.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Работы к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 г годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

кв 65

И.И. Родина И.И.
Смирнова И.Ю.
Ступов-Тютюков Е.В.