

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«18» сентября 2019 г.

Дом № 188 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Тарутинская \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 1974 материал стен кр. панельный \_\_\_\_\_

число этажей 5 \_\_\_\_\_

Наличие подвала есть \_\_\_\_\_

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.  
Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.  
представителя общественного домового комитета : Ульянина А.С.  
в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша \_\_\_\_\_ производится кап. ремонт с сентября 2019г \_\_\_\_\_
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_ ----- \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_ ----- \_\_\_\_\_
- г) фасад здания \_\_\_\_\_ требуется кап. ремонт \_\_\_\_\_
- д) входные двери и оконные переплеты в технически – исправном состоянии требуют текущий ремонт \_\_\_\_\_
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_ в технически – исправном состоянии требует текущий ремонт \_\_\_\_\_
- ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ ----- \_\_\_\_\_
- з) система центрального отопления \_\_\_\_\_ Произведена промывка и опрессовка труб центрального отопления в технически – исправном состоянии требуется тек.ремонт \_\_\_\_\_
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло Ул.Ольговская 19А \_\_\_\_\_
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ Технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_ ---- \_\_\_\_\_
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует тек. ремонт технически – исправное состояние \_\_\_\_\_

#### 2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом \_\_\_\_\_ -----  
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_ ---- \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены \_\_\_\_\_


## Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг  
готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Калядина В.Н. подпись 

Ульянина А.С. подпись 