

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

август 2025 г.

Дом № 2/63 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Врубовая

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1969 материал стен кирпичный

число этажей 5

Наличие подвала есть

Общая площадь дома 2656,3м2

Материал кровли шифер

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Соколовой Т.В.

Членов комиссии:

Мастера общестроительных работ Желдакова В.Н в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша требуется тек. ремонт, технически исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние, требует тек. ремонт
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправное состояние
- г) фасад здания требуется тек. ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты двери в тамбуре требуют тек.ремонт технически исправное состояние. Окна - технически исправное состояние
- е) подвальные помещения технически исправное состояние, требует тек. ремонта
- ж) отмостка вокруг здания технически исправное состояние
- з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о. технически исправное состояние выполнен кап. ремонт
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС» ул.Шахтеров 3А
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап. ремонт
- н) осмотр объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок - отсутствует
- о) выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания - тепловой контур закрыт

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом -----

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____

Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом _____ к эксплуатации в осенне - зимний период 2025-2026гг
готов.

Председатель комиссии _____ Соколова Т. В.  подпись _____

Члены комиссии:

Желдаков В.Н. _____ подпись _____

Калядина В.Н. _____ подпись  _____